

WICHTIGER SICHERHEITSRÜCKRUFHINWEIS

8. Januar 2024

Sehr geehrter SwissStop-Kunde:

SwissStop hat beschlossen, neue interne Qualitätsanforderungen einzuführen.

Bei der Überprüfung unseres Lagerbestands wurde ein geringes Risiko der Delaminierung (Trennung der Reibungsmischung von der Trägerplatte) bei einer kleinen Anzahl von Exotherm2-Scheibenbremsbelägen festgestellt, die Mitte 2022 produziert und mit einer Charge "E" auf der Rückplatte gekennzeichnet wurden.

SwissStop verpflichtet sich, sehr hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten und hat daher beschlossen, den Verkauf von Exotherm2-Scheibenbremsbelägen der betroffenen Chargen "E" mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Zurückgerufener Artikel:

SwissStop Disc 27 EXOTherm2 – mit Produktionsseriencode **E**.

Foto 1: SwissStop Disc 27 EXOTherm2 mit Produktionsseriencode E



Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Bremsbeläge von dieser Rückrufaktion betroffen sind, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Fahrradhändler zur Überprüfung.

Vielen Dank.