

AVIS IMPORTANT DE RAPPEL DE SECURITÉ

8 janvier 2024

Chers Clients SwissStop:

SwissStop a décidé de mettre en place de nouvelles exigences internes de qualité.

Lors de l'inspection de notre stock, un risque mineur de délamination (séparation du composé de friction de la plaque de support) a été détecté sur un petit nombre de plaquettes de frein à disque Disc 27 EXOTerm2 produites au milieu de l'année 2022, marquées d'un lot "E" sur la plaque de support.

SwissStop s'engage à maintenir des normes de qualité et de sécurité très élevées et a donc décidé d'arrêter immédiatement la vente des plaquettes de frein à disque Disc 27 Exotherm2 des lots affectés "E".

ARTICLES RAPPELES:

SwissStop Disc 27 EXOTerm2 - avec code de production E.

Photo 1: SwissStop Disc 27 EXOTerm2 avec code de production série E



Si vous n'êtes pas sûr que vos plaquettes de frein fassent partie de ce rappel, veuillez contacter votre revendeur de bicyclettes local pour vérification.

Merci beaucoup.