

AVVISO IMPORTANTE PER IL RICHIAMO DI SICUREZZA

8 gennaio 2024

Gentile cliente SwissStop:

SwissStop ha deciso di implementare nuovi requisiti interni di qualità.

Durante l'ispezione del nostro stock, è stato rilevato un rischio minore di delaminazione (separazione del composto di attrito dalla piastra posteriore) su un piccolo numero di pastiglie freno a disco Disc 27 EXOTerm2 prodotte a metà del 2022, contrassegnate con un lotto "E" sulla piastra posteriore.

SwissStop si impegna a mantenere standard di qualità e sicurezza molto elevati e, pertanto, è stato deciso di interrompere immediatamente la vendita delle pastiglie freno a disco Disc 27 EXOTerm2 dei lotti interessati "E".

ARTICOLO RICHIAMATO:

SwissStop Disc 27 EXOTerm2 - con codice seriali di produzione **E**.

Foto 1: SwissStop Disc 27 EXOTerm2 con codice seriale di produzione E



Se non siete sicuri che le vostre pastiglie dei freni siano parte di questa campagna di richiamo, si prega di contattare il vostro rivenditore locale di biciclette per la verifica.

Grazie mille.